



RZESZÓW  
ul. HOFFMANOWEJ 19

MARZEC 2002

# WKŁADKA DO INSTRUKCJI SERWISOWYCH AGREGATÓW SSĄCYCH TYP 308.2 ; 308.4

W instrukcjach serwisowych dot. agregatów ssących typ 308.2 i 308.4 wprowadza się uwagę która brzmi:

W przypadku wymiany wirnika **5** na wirnik wyprodukowany po 10.10.2001 r. (gwint o dł. 9mm) należy w miejsce pierścienia dystansowego **3** o wysokości 4,3 lub 4,8 mm. stosować pierścień dystansowy o wysokości 3,8 mm