



RZESZÓW
ul. HOFFMANOWEJ 19

LUTY 2002

WKŁADKA DO INSTRUKCJI SERWISOWEJ ODKURZACZY TYP 321 I 322

We wszystkich odkurzaczach typ 321 i 322 ulegają zmianie zwijacze oraz przewody przyłączeniowe

ODKURZACZ TYP 321.0 i 322.0

Było:	Ma być:
Zwijacz 159.9000 lub 259.0000	259.0000
Przewód przyłączeniowy 321.0070	519.0101

ODKURZACZ TYP 321.5 i 322.5

Było:	Ma być:
Zwijacz 159.9500 lub 259.5000	259.5000
Przewód przyłączeniowy 321.0070 lub 519.0101	519.0101